

<b>ACTA DE REUNION N°:</b>	<b>7</b>	<b>Equipo N°:</b>	<b>18</b>
<b>GRUPO HORARIO:</b>	<b>3</b>	<b>FECHA:</b>	<b>23-oct</b>
<b>Contenidos</b>			
<b>Estudiantes:</b>			
<p>Marcelo Durval Goyzueta Lauri  Ariana Estrada Yactayo  Rodrigo Martin Tuesta Vila  Raúl Sebastián Carbajal Mora  Valeria Oriana Zavaleta Jave</p>			
<b>Temas a tratar:</b>			
<p>Presentación del Plan y Cronograma de Trabajo  Búsqueda de los sensores adecuados para continuar con el proyecto.</p>			
<b>Acuerdos:</b>			
<p>Definir para la siguiente semana el parámetro cuantificable a usar y la forma en la que este será detectado.  Realizar el cambio sugerido para la titulación del OE3, OE4 y OE5.  Añadir columna de entregables al "Plan de trabajo".  Añadir metas físicas con sus respectivas cantidades al "Cronograma de Trabajo".  Colocar las Actividades a partir del OE3 de una manera más específica.</p>			
<b>Asesor:</b> Jean Pierre Tincopa, Cender Quispe, Paulo Vela			
<b>Conformidad:</b>			

